

# Produktabkündigungen

## Product discontinuations



Sehr geehrte Kunden,  
in der unten aufgeführten Tabelle bekommen Sie eine Übersicht der Baugruppen, die aus dem Produktprogramm der VIPA GmbH herausgenommen und abgekündigt wurden.

Bei Fragen zu dieser Liste, steht Ihnen unser Vertriebsteam natürlich gerne zur Verfügung.

Dear Customers,

In the table below you find an overview of the modules, that were removed from the VIPA product range.

For any questions on this list, please contact our sales team.

System	Artikel Item Number	Bezeichnung 1 Description 1	Bezeichnung 2 Description 2	Nachfolger Replacement Product	Last time buy bis Last time buy until
S5-Komponenten	306-1UA10	IM 306 DP-Slave	f. S5-Racks		30.06.2009
S5-Komponenten	420-4UA14	32 digitale Eingänge je 24V,	potentialgebunden		31.08.2005
S5-Komponenten	420-4UF14	digitale Eingabebaugruppe, 32E	pot.geb. -negative Logik-		31.08.2005
S5-Komponenten	420-7LA11	115U DI32 potentialgebunden			31.08.2005
S5-Komponenten	430-4UA14	32 digitale Eingänge je 24V,	potentialgetrennt		31.08.2005
S5-Komponenten	430-7LA12	115U DI32 potentialgetrennt			31.08.2005
S5-Komponenten	441-4UA14	32 digitale Ausgänge je 0,5A	potentialgebunden		31.08.2005
S5-Komponenten	441-7LA12	115U DO32 potentialgebunden			31.08.2005
S5-Komponenten	451-4UA14	32 digitale Ausgänge je 0,5A,	potentialgetrennt		31.08.2005
S5-Komponenten	451-7LA12	115U DO32 potentialgetrennt			31.08.2005
S5-Komponenten	454-4UA14	16 digitale Ausgänge je 2A ,	potentialgetrennt		31.08.2005
S5-Komponenten	465-4EC00	Analogeingabe Baugruppe 16E			31.08.2005
S5-Komponenten	465-4EC01	Analogeingabe Baugruppe 16E	hochohmig Variante		31.08.2005
S5-Komponenten	928-3UB12	CPU 928B für EPROM Modul 376	64kByte Arbeitsspeicher		31.08.2005
S5-Komponenten	928-3UB21	CPU 928B für FI.Memorycard 374	64kByte Arbeitsspeicher		31.08.2005

# Produktabkündigungen

## Product discontinuations



S5-Komponenten	928-3UC11	CPU 928C für FI.Memorycard 374	128kByte Arbeitsspeicher		31.08.2005
S5-Komponenten	CP4-BG61	CP486S mit 8MByte RAM			31.12.2007
S5-Komponenten	CP4-BG62	CP486M mit 8MByte RAM			31.12.2007
S5-Komponenten	CP4-BG63	CP486ML mit 8MByte RAM			31.12.2007
S5-Komponenten	CP4-BG64	CP486L mit 8 MByte RAM			31.12.2007
S5-Komponenten	CP4-BG65	CP486XL SLC 33MHz, 8Mb	3,5" FDD		31.12.2007
S5-Komponenten	CP4-BG71	CP486DXM			31.12.2007
S5-Komponenten	CP4-BG71A	CP586M, 100 mHz			31.12.2007
S5-Komponenten	CP4-BG73P	CP586ML 100 MHZ			31.12.2007
S5-Komponenten	CP5-BG70S	CP5X86 Sonderversion SMP	Pentium, 166 Mhz, COM2/V24		31.12.2007
S5-Komponenten	CP5-BG71	CPP/M PC-AT Pentium, 233 MHz			31.08.2005
S5-Komponenten	CP5-BG73	CPP/ML PC-AT-Pentium, 233MHz			31.08.2005
S5-Komponenten	CP5-BG74	CPP/L PC-AT-Pentium, 233Mhz			31.08.2005
S5-Komponenten	CP5-BG78	CP Pentium L, COM 1-4, LPT1,	200 Mhz,RJ45		31.08.2005
S5-Komponenten	DEA-BG04	Digitale Ein-/Ausgabebaugruppe	DEA 32 BG04		31.08.2005
S5-Komponenten	DEA-BG05	Digitale Eingabebaugruppe DEA	64E BG05		31.08.2005
S5-Komponenten	DEA-BG06	Digitale Ausgabebaugruppe	64A, pot. getrennt BG06		31.08.2005
S5-Komponenten	DEA-BG07	Digitale A/E-Baugruppe 32 E/A	potentialgebunden		31.08.2005
S5-Komponenten	DEA-BG08	Digitale Eingabebaugruppe DEA	64E BG08		31.08.2005
S5-Komponenten	DEA-BG09	Digitale Ausgabebaugruppe DEA	64 A BG09		31.08.2005
S5-Komponenten	DEA-KS93	DEA-Komplettpaket 32E/32A	potentialgebunden		31.08.2005
S5-Komponenten	DEA-KS94	DEA-Komplettpaket 64E	potentialgebunden		31.08.2005
S5-Komponenten	DEA-KS95	DEA-Komplettpaket 64 A	potentialgebunden		31.08.2005

# Produktabkündigungen

## Product discontinuations



S5-Komponenten	DEA-KS96	DEA-Komplettpaket 32E/32A	potentialgetrennt		31.08.2005
S5-Komponenten	DEA-KS97	DEA-Komplettpaket 64E	potentialgetrennt		31.08.2005
S5-Komponenten	DEA-KS98	DEA-Komplettpaket 64 A	potentialgetrennt		31.08.2005
S5-Komponenten	OP68-ADAP	CP3/4 Tastaturadapter	Wegmann		31.08.2005
S5-Komponenten	PCS810-1	Schnittstellenkarte			31.08.2005
S5-Komponenten	PCS810-3	Schnittstellenkarte			31.08.2005
S5-Komponenten	SER-BG86	SERCOS interface-Anschaltung			31.08.2005
S5-Komponenten	SSM-BG17	Schnittstelle, einfach f. AZO	m. Mettler-Protokoll		31.08.2005
S5-Komponenten	SSM-BG18	Schnittstelle, 2-fach f. AZO	m. Mettler-Protokoll		31.08.2005
S5-Komponenten	SSM-BG19	Schnittstelle 3-fach f. AZO	m. Mettler-Protokoll		31.08.2005
S5-Komponenten	SSM-BG41	Schnittstellen 1fach			31.08.2005
S5-Komponenten	SSM-BG42	Schnittstellen 2fach			31.08.2005
S5-Komponenten	SSM-BG43	Schnittstellen 3fach			31.08.2005
S5-Komponenten	SSM-BG43D	SSM-Schnittstellenbaugruppe	BG43D mit Dual Port RAM		31.08.2005
S5-Komponenten	SSM-BG43L	Schnittstelle 3-fach 6mHz			31.08.2005
S5-Komponenten	SSM-MD11	Schnittstellenmodul DI 16			31.08.2005
S5-Komponenten	SSM-MD12	Schnittstellenmodul DO 16			31.08.2005
S5-Komponenten	SSM-MD18	Zähler 24V			31.08.2005
S5-Komponenten	SSM-MD19	Zähler 5V			31.08.2005
S5-Komponenten	SSM-MD21	RS422/485 potentialgebunden			31.08.2005
S5-Komponenten	SSM-MD21D	RS 422/485 Potentialgebunden			31.08.2005
S5-Komponenten	SSM-MD22	V.24 (RS232)			31.08.2005
S5-Komponenten	SSM-MD22D	Schnittstellenmodul RS232C	für Dual Port RAM		31.08.2005

# Produktabkündigungen

## Product discontinuations



S5-Komponenten	SSM-MD24	Centronics (parallel)			31.08.2005
S5-Komponenten	SSM-MD25	TTY (20mA)			31.08.2005
S5-Komponenten	SSM-MD26	TTY/V.24 (Kombi)			31.08.2005
S5-Komponenten	SSM-MD26D	TTY/V.24 (Kombi)	für Dual Port RAM		31.08.2005
S5-Komponenten	SSM-MD33	Schnittstellenmodul, RS422P			31.08.2005
S5-Komponenten	SSM-MD33D	Schnittstellenmodul RS422P	potentialgetrennt		31.08.2005
S5-Komponenten	SSM-MD34	RS 485 P potentialfrei			31.08.2005
S5-Komponenten	SSM-MD34D	RS 485 P potentialfrei	für Dual Port RAM		31.08.2005
S5-Komponenten	SSM-MD35	Schnittstellenmodul RS 422 HP			31.08.2005
S5-Komponenten	SSM-MD39	SSI-Modul			31.08.2005
S5-Komponenten	SSM-MD40	Analog-Eingabemodul +/- 10V			31.08.2005
S5-Komponenten	SSM-MD41	Analog-Eingabemodul +/- 5V	bzw. 0-10V		31.08.2005
S5-Komponenten	SSM-MD42	Analog-Eingabemodul 0-5V			31.08.2005
S5-Komponenten	SSM-MD43	Analog-Eingabemodul 0-20mA	bzw. 4-20mA (500 Ohm)		31.08.2005
S5-Komponenten	SSM-MD43A	Analog-Eingabemodul 0-20mA	bzw. 4-20mA (50 Ohm)		31.08.2005
S5-Komponenten	SSM-MD44	Analog-Eingabemodul PT100			31.08.2005
S5-Komponenten	SSM-MD45	Analog-Ausgabemodul +/- 10V			31.08.2005
S5-Komponenten	SSM-MD46	Analog-Ausgangsmodul +/- 5V			31.08.2005
S5-Komponenten	SSM-MD47	Analog-Ausgangsmodul 0-10V			31.08.2005
S5-Komponenten	SSM-MD48	Analog-Ausgangsmodul 0-5V			31.08.2005
S5-Komponenten	SSM-MD49	Analogausgabemodul 0 - 20mA			31.08.2005
S5-Komponenten	SSN-BG81A	CP143+ SINEC H1	incl.Parametriersoftware NCS		31.08.2005
S5-Komponenten	SSN-BG81D	CP143+ SINEC H1, autodetect	deaktiviert		31.08.2005

# Produktabkündigungen

## Product discontinuations



S5-Komponenten	SSN-BG81L	CP143+, SINEC H1 mit LWL	incl. Parametriersoftware NCS		31.08.2005
S5-Komponenten	SSN-BG85C	nur als Ersatzteil, ISA-Bus	incl. Software		31.08.2005
S5-Komponenten	SSN-BG88C	H1, CP1413+, 3Com, PCI-Bus	AUI/RJ45/BNC		31.08.2005
S5-Komponenten	SSN-BG88K	CP1413+, 3com, PCI-Bus, kurz	RJ45		31.08.2005
S5-Komponenten	SSN-BG89A	CP143 TCP/IP, inkl. Software			31.08.2005
S5-Komponenten	SSN-BG89D	CP143 TCP/IP	Auto-Detect deaktiviert		31.08.2005
S5-Komponenten	SSN-BG89F	CP143 TCP/IP	Auto-Detect deaktiviert		31.08.2005
S5-Komponenten	SSN-BG89L	CP143 TCP/IP m. LWL-Interface	incl. Software		31.08.2005
S5-Komponenten	SSN-MD32	Schnittstellenmodul RS485 LP			31.08.2005
S5-Komponenten	SSO-BG21	Schnittstellenbaugruppe	1seriell, TTY/V.24		31.08.2005
S5-Komponenten	UHR-BG51	Komplettpaket Funkuhr DCF77	m. Empfänger, akt. Antenne		31.08.2005
Software	AA	TP6xx_WindowsCE5.0Core	MoviconX Runtime		30.04.2012
Software	AB	TP6xx_WindowsCE5.0Core	Movicon11.2 Runtime		30.04.2012
Software	AM	TP6xx_WindowsCE5.0Core	zenOn 6.51-Runtime		30.04.2012
Software	AMA	TP6xx_WindowsCE5.0Core	MoviconX Runtime		30.04.2012
Software	AMB	TP6xx_WindowsCE5.0Core	Movicon11 Runtime		30.04.2012
Software	AX	TP6xx_WindowsCE5.0Core			30.04.2012
Software	AXX	TP6xx_WindowsCE5.0Core			30.04.2012
Software	AY	TP6xx_WindowsCE5.0Core	zenOn 6.22-Runtime		30.04.2012
Software	AZA	TP6xx_WindowsCE5.0Core	zenOn 6.21-Runtime		30.04.2012
Software	AZB	TP6xx_WindowsCE5.0Core	zenOn 6.22-Runtime		30.04.2012
Software	AZC	TP6xx_WindowsCE5.0Core	zenOn 6.51-Runtime		30.04.2012
Software	BMA	TP6xx_WindowsCE5.0 Prof. Plus	MoviconX Runtime		30.04.2012

# Produktabkündigungen

## Product discontinuations



Software	BMB	TP6xx_WindowsCE5.0 Prof. Plus	Movicon11 Runtime		30.04.2012
Software	BXX	TP6xx_WindowsCE5.0 Prof. Plus			30.04.2012
Software	BZA	TP6xx_WindowsCE5.0 Prof. Plus	zenOn 6.21-Runtime		30.04.2012
Software	BZB	TP6xx_WindowsCE5.0 Prof. Plus	zenOn 6.22-Runtime		30.04.2012
Software	CA	TP6xx_WindowsEmbedded CE6.0Prof	MoviconX Runtime		30.04.2012
Software	CM	TP6xx_WindowsEmbedded CE6.0Prof	zenOn 6.51-Runtime		30.04.2012
Software	CMA	TP6xx_WindowsEmbedded CE6.0Prof	MoviconX Runtime		30.04.2012
Software	CMB	TP6xx_WindowsEmbedded CE6.0Prof	Movicon11 Runtime		30.04.2012
Software	CXX	TP6xx_WindowsEmbedded CE6.0Prof			30.04.2012
Software	CY	TP6xx_WindowsEmbedded CE6.0Prof	zenOn 6.22-Runtime		30.04.2012
Software	CZB	TP6xx_WindowsEmbedded CE6.0Prof	zenOn 6.22-Runtime		30.04.2012
Software	CZC	TP6xx_WindowsEmbedded CE6.0Prof	zenOn 6.51-Runtime		30.04.2012
Software	HMIWINSET	HMI-Projektiersoftware			31.01.2010
Software	S_RTX-2048-F	Runtime SCADA Pro	2048 I/O Bytes		30.04.2012
Software	SW260	TP6xx PLC-Tool-CE	für Windows CE		30.04.2012
Software	SW270	Java VM	für Windows CE		30.04.2012
Software	SW280	S7-TCP to MPI Gateway	für Windows CE		30.04.2012
Software	SW41001EA	TP6xx PLC-Tool-CE	für Windows CE		30.04.2012
Software	SW41002EA	S7-TCP to MPI Gateway			30.04.2012
Software	SW416B1EA	TP6xx_WindowsCE5.0Core			30.04.2012
Software	SW416B1EAU B	Windows CE 5.0 Core - Upgrade			30.04.2012
Software	SW416B1EB	TP6xx_WindowsCE5.0 Prof. Plus			30.04.2012
Software	SW416B1EBU C	Windows CE 5.0 Professional	Plus - Upgrade auf 6.0		30.04.2012

# Produktabkündigungen

## Product discontinuations



Software	SW416B1LC	TP6xx_WindowsEmbedded CE6.0Prof			30.04.2012
Software	SW419O3EA	Java VM	für Windows CE		30.04.2012
Software	SW514R1EA	MoviconX Runtime			30.04.2012
Software	SW514R1EB	Movicon11 Runtime			30.04.2012
Software	SW514R1EC	Movicon11.1 Runtime			30.04.2012
Software	SW515O1LA	zenOn 6.22 - Erweiterter	Trend & Archivserver (SE)		30.04.2012
Software	SW515O1LB	zenOn 6.51 - Erweiterter	Trend & Archivserver (SE)		30.04.2012
Software	SW515O2LA	zenOn 6.22-WEB Server Pro			30.04.2012
Software	SW515O2LB	zenOn 6.51-WEB Server Pro			30.04.2012
Software	SW515R1LB	zenOn 6.22-Runtime	256 Tags		30.04.2012
Software	SW515R1LBU 2	zenOn 6.22-Runtime- Upgrade	256 Tags -> 512 Tags		30.04.2012
Software	SW515R1LBU 3	zenOn 6.22-Runtime- Upgrade	256 Tags -> 1024 Tags		30.04.2012
Software	SW515R1LBU 4	zenOn 6.22-Runtime- Upgrade	256 Tags -> 2048 Tags		30.04.2012
Software	SW515R1LBU 5	zenOn 6.22-Runtime- Upgrade	256 Tags -> 4096 Tags		30.04.2012
Software	SW515R1LC	zenOn 6.51-Runtime	256 Tags		30.04.2012
Software	SW515R1LCU 2	zenOn 6.51-Runtime- Upgrade	256 Tags -> 512 Tags		30.04.2012
Software	SW515R1LCU 3	zenOn 6.51-Runtime- Upgrade	256 Tags -> 1024 Tags		30.04.2012
Software	SW515R1LCU 4	zenOn 6.51-Runtime- Upgrade	256 Tags -> 2048 Tags		30.04.2012
Software	SW515R1LCU 5	zenOn 6.51-Runtime- Upgrade	256 Tags -> 4096 Tags		30.04.2012
Software	SW515R2LB	zenOn 6.22-Runtime	512 Tags		30.04.2012
Software	SW515R2LBU 3	zenOn 6.22-Runtime- Upgrade	512 Tags -> 1024 Tags		30.04.2012
Software	SW515R2LCU 3	zenOn 6.51-Runtime- Upgrade	512 Tags -> 1024 Tags		30.04.2012
Software	SW515R3LB	zenOn 6.22-Runtime	1024 Tags		30.04.2012

# Produktabkündigungen

## Product discontinuations



Software	SW515R3LBU 4	zenOn 6.22-Runtime-Upgrade	1024 Tags -> 2048 Tags		30.04.2012
Software	SW515R3LCU 4	zenOn 6.51-Runtime-Upgrade	1024 Tags -> 2048 Tags		30.04.2012
Software	SW515R4LB	zenOn 6.22-Runtime	2048 Tags		30.04.2012
Software	SW515R4LBU 5	zenOn 6.22-Runtime-Upgrade	2048 Tags -> 4096 Tags		30.04.2012
Software	SW515R4LCU 5	zenOn 6.51-Runtime-Upgrade	2048 Tags -> 4096 Tags		30.04.2012
Software	SW515R5LB	zenOn 6.22-Runtime	4096 Tags		30.04.2012
Software	SW615E1MA UB	zenOn 6.22-Editor	Versions-Upgrade 6.21 auf 6.22		30.04.2012
Software	SW615E1MB	zenOn 6.22 Editor	256 Tags mit Dongle		30.04.2012
Software	SW615E1MB U2	zenOn 6.22 Editor-Upgrade	256 Tags -> 512 Tags		30.04.2012
Software	SW615E1MB UC	zenOn 6.51-Editor	Versions-Upgrade 6.22 auf 6.51		30.04.2012
Software	SW615E1MC	zenOn 6.51 Editor	256 Tags mit Dongle		30.04.2012
Software	SW615E1MC U2	zenOn 6.51 Editor-Upgrade	256 Tags -> 512 Tags		30.04.2012
Software	SW615E2MB	zenOn 6.22 Editor	512Tags		30.04.2012
Software	SW615E2MB U3	zenOn 6.22 Editor-Upgrade	512 Tags -> 1024 Tags		30.04.2012
Software	SW615E2MC	zenOn 6.51 Editor	512Tags		30.04.2011
Software	SW615E2MC U3	zenOn 6.51 Editor-Upgrade	512 Tags -> 1024 Tags		30.04.2012
Software	SW615E3MB	zenOn 6.22 Editor	1024 Tags		30.04.2012
Software	SW615E3MB U4	zenOn 6.22 Editor-Upgrade	1024 Tags -> 2048 Tags		30.04.2012
Software	SW615E3MC	zenOn 6.51 Editor	1024 Tags		30.04.2012
Software	SW615E3MC U4	zenOn 6.51 Editor-Upgrade	1024 Tags -> 2048 Tags		30.04.2012
Software	SW615E4MB	zenOn 6.22 Editor	2048 Tags		30.04.2012
Software	SW615E4MB U5	zenOn 6.22 Editor-Upgrade	2048 Tags -> 4096 Tags		30.04.2012
Software	SW615E4MC	zenOn 6.51 Editor	2048 Tags		30.04.2012



# Produktabkündigungen

## Product discontinuations



Software	SW615E4MC U5	zenOn 6.51 Editor-Upgrade	2048 Tags -> 4096 Tags		30.04.2012
Software	SW615E5MB	zenOn 6.22 Editor	4096 Tags		30.04.2012
Software	SW615E5MC	zenOn 6.51 Editor	4096 Tags		30.04.2012
Software	SW660	TP6xx_WindowsCE5.0Core			30.04.2012
Software	SW661	TP6xx_WindowsCE5.0Prof			30.04.2012
Software	SW662	TP6xx_WindowsEmbedded CE6.0Prof			30.04.2012
Software	SW800	Handbücher-/Kataloge-CD	inkl. Leerhüllen		31.07.2011
Software	SW810	VIPA ToolDemo-CD	Demo- Versionen/freischaltb ar	SW900T0LA	31.05.2011
Software	SW860M	OPC-Server Lizenz f.MPI		SW110A1LA	31.01.2009
Software	SW860T	OPC-Server Lizenz f.TCP/IP		SW110A3LA	31.05.2010
Software	SW870	WinPLC7lite, Einzellizenz	f. VIPA CPU 11x		31.08.2009
Software	SW871	WinPLC7, Einzellizenz AWL	f.VIPA CPU 11x, 21x, 31x		30.09.2004
Software	SW872	WinPLC7, Option FUP Einz.lizenz	f.VIPA CPU 11x, 21x, 31x		31.03.2005
Software	SW873	WinPLC7, AWL, KOP, FUP, d eutsch	Einzellizenz 11x/21x/31x/51x	SW211C1DD	31.08.2009
Software	SW880	Parametrier Software Profibus-	DP, H1, TCP/IP unter WIN95/98/NT		31.10.2008
Software	SW881	Update f. Parametrier Software	SW880		31.08.2004
Software	SW885	Netzwerkanalyse Tool	unter WIN NT		31.12.2004
Software	SW894	VisiWinDOS 1.000 runtime	1/4 VGA		30.04.2012
Software	SW900H0LA	Handbücher-/Kataloge-DVD	inkl. Leerhüllen		20.12.2013
Software	SW900T0LA	VIPA ToolDemo-CD	Demo- Versionen/freischaltb ar		20.12.2013
Software	SW925	MoviconX Runtime			30.04.2012
Software	SW930	zenOn 6.20 Editor	f.Windows CE 5.0		30.04.2012
Software	SW931	zenOn 6.21 Editor	f.Windows CE 5.0, 256 Tags		30.04.2012

# Produktabkündigungen

## Product discontinuations



Software	SW93101	zenOn 6.21 Editor	256 Tags		30.04.2012
Software	SW93102	zenOn 6.22 Editor	256 Tags		30.04.2012
Software	SW9310A1	zenOn 6.21 Editor-Upgrade	von 256 auf 512 Tags		30.04.2012
Software	SW9310A2	zenOn 6.22 Editor-Upgrade	von 256 auf 512 Tags		30.04.2012
Software	SW931A	zenOn 6.21 Editor	f.Windows CE 5.0, 512 Tags		30.04.2012
Software	SW931AB1	zenOn 6.21 Editor-Upgrade	von 512 auf 1024 Tags		30.04.2012
Software	SW931AB2	zenOn 6.22 Editor-Upgrade	von 512 auf 1024 Tags		30.04.2012
Software	SW931B	zenOn 6.21 Editor	f.Windows CE 5.0, 1024 Tags		30.04.2012
Software	SW931BC2	zenOn 6.22 Editor-Upgrade	von 1024 auf 2048 Tags		30.04.2012
Software	SW931C	zenOn 6.21-Editor	f.Windows CE 5.0, 2048 Tags		30.04.2012
Software	SW931CD1	zenOn 6.21 Editor-Upgrade	von 2048 auf 4096 Tags		30.04.2012
Software	SW931U1	zenOn 6.21-Editor	Versions-Upgrade 6.20 auf 6.21		30.04.2012
Software	SW931U2	zenOn 6.22-Editor	Versions-Upgrade 6.21 auf 6.22		30.04.2012
Software	SW931W	zenOn 6.22-Editor-Dongle			30.04.2012
Software	SW935	zenOn 6.20-Runtime	1024 I/Os	SW936	30.04.2012
Software	SW935A	zenOn 6.20-Runtime-Upgrade	1024 I/Os -> 2048 I/Os	SW936A	30.04.2012
Software	SW935B	zenOn 6.20-Runtime-Upgrade	1024 I/Os -> 4096 I/Os	SW936B	30.04.2012
Software	SW935C	zenOn 6.20-Runtime-Upgrade	1024 I/Os -> 8192 I/Os	SW936C	30.04.2012
Software	SW935N	zenOn 6.20-Network-Upgrade	Netzwerkerweiterung		30.04.2012
Software	SW936	zenOn 6.21-Runtime	256 Tags		30.04.2012
Software	SW93601	zenOn 6.21-Runtime	256 Tags		30.04.2012
Software	SW93602	zenOn 6.22-Runtime	256 Tags		30.04.2012
Software	SW9360A1	zenOn 6.21-Runtime-Upgrade	256 Tags -> 512 Tags		30.04.2012

# Produktabkündigungen

## Product discontinuations



Software	SW9360A2	zenOn 6.22-Runtime-Upgrade	256 Tags -> 512 Tags		30.04.2012
Software	SW936A	zenOn 6.21-Runtime-Upgrade	256 Tags -> 512 Tags		30.04.2012
Software	SW936AB1	zenOn 6.21-Runtime-Upgrade	512 Tags -> 1024 Tags		30.04.2012
Software	SW936AB2	zenOn 6.22-Runtime-Upgrade	512 Tags -> 1024 Tags		30.04.2012
Software	SW936B	zenOn 6.21-Runtime-Upgrade	256 Tags -> 1024 Tags		30.04.2012
Software	SW936BC1	zenOn 6.21-Runtime-Upgrade	1024 Tags -> 2048 Tags		30.04.2012
Software	SW936BC2	zenOn 6.22-Runtime-Upgrade	1024 Tags -> 2048 Tags		30.04.2012
Software	SW936C	zenOn 6.21-Runtime-Upgrade	256 Tags -> 2048 Tags		30.04.2012
Software	SW936CD1	zenOn 6.21-Runtime-Upgrade	2048 Tags -> 4096 Tags		30.04.2012
Software	SW936N	zenOn 6.21-Network-Upgrade	Netzwerkerweiterung		30.04.2012
Software	SW936O00	zenOn 6.22-Webserver			30.04.2012
Software	ZDEV6-E&T	zenOn Education & Training	Klassenraum - 12 Lizenzen		30.04.2012
System 100V	110-4FB00	Sys100V_CPU110DI4DO2	8kB/16kB,RS232,M MC-Slot,clock	110-6FB00	30.11.2005
System 100V	110-6FB00	Sys100V_CPU110DI4DO2	8kB/16kB,RS232,M MC-Slot,clock		30.11.2005
System 100V	112-4BH00	Sys100V_CPU112DI8DO8	8kB Speicher, MMC-Slot, Uhr	112-4BH02	30.11.2003
System 100V	114-6BJ00	Sys100V_CPU114DI16DO8	16kB erweiterungsfähig	114-6BJ01	30.11.2003
System 100V	114-6BJ01	Sys100V_CPU114DI16DO8	16kB Speicher, MMC-Slot, Uhr	114-6BJ02	30.11.2004
System 100V	114-6BJ50	Sys100V_CPU114RDI16DO8R	16kB Speicher, MMC-Slot, Uhr	114-6BJ52	30.11.2003
System 100V	115-6BL00	Sys100V_CPU115DI16DO16	16kB	115-6BL01	31.12.2003
System 100V	115-6BL01	Sys100V_CPU115DI16DO16	16kB Speicher, MMC-Slot, Uhr	115-6BL02	30.11.2004
System 100V	115-6BL07	Sys100V_CPU115DI16DO16	16kB Speicher, MMC-Slot, Uhr	115-6BL10	30.11.2005
System 100V	115-6BL10	Sys100V_CPU115SERDI16DO16RS232	16kB,Uhr	115-6BL11	30.11.2003
System 100V	115-6BL11	Sys100V_CPU115SERDI16DO16RS232	16kB Speicher, MMC-Slot, Uhr	115-6BL12	30.11.2004

# Produktabkündigungen

## Product discontinuations



System 100V	115-6BL20	Sys100V_CPU115DPDI16DO16	16kB,Uhr,LCD	115-6BL21	30.11.2003
System 100V	115-6BL21	Sys100V_CPU115DPDI16DO16	16kB Speicher, MMC-Slot, Uhr	115-6BL22	30.11.2004
System 100V	115-6BL31	Sys100V_CPU115SERDI16DO16RS485	16kB Speicher, MMC-Slot, Uhr	115-6BL32	30.11.2005
System 100V	116-6BJ01	Sys100V_CPU116DI16DO8AI4	16kB Speicher, MMC-Slot, Uhr		30.11.2004
System 100V	116-6BJ11	Sys100V_CPU116SERDI16DO8AI4	16kB Speicher, MMC-Slot, Uhr		30.11.2004
System 100V	116-6BJ21	Sys100V_CPU116DPDI16DO8AI4	16kB Speicher, MMC-Slot, Uhr		30.11.2004
System 100V	121-4BH00	Sys100V_DPDI16xDC24V			31.12.2009
System 100V	121-6BH00	Sys100V_DPDI16xDC24V2K			31.08.2006
System 100V	121-6BL00	Sys100V_DPDI32xDC24V			31.08.2007
System 100V	122-4BH00	Sys100V_DPDO16xDC24V1A			30.11.2006
System 100V	122-6BH00	Sys100V_DPDO16xDC24V1A2K			31.12.2009
System 100V	122-6BL00	Sys100V_DPDO32xDC24V1A			31.05.2008
System 100V	122-6HH00	Sys100V_DPDO16xRELAI S		152-6PH50	28.02.2011
System 100V	123-4BF00	Sys100V_DPDI08xDC24V1A1K			31.03.2007
System 100V	123-4BH00	Sys100V_DPDI08/8xDC24V1A			31.03.2007
System 100V	123-4EH00	Sys100V_DIO8/8xDC24V1A			31.10.2006
System 100V	123-4EJ10	Sys100V_DIO16/8xRDC24V			31.10.2007
System 100V	123-4EL00	Sys100V_DIO16/16xDC24V1A			28.02.2006
System 100V	152-6PH50	Sys100V_DPDO16xRELAI S	DP-Slave		20.02.2015
System 200V	208-1DP00	Sys200V_IM208DP			31.01.2010
System 200V	214-1BA01	Sys200V_CPU214	32kByte Speicher mit MMC-Slot	214-1BA02	01.09.2006
System 200V	214-1BA02	Sys200V_CPU214	48kB Speicher, MMC-Slot, Uhr	214-1BA03	01.11.2012
System 200V	214-1BC02	Sys200V_CPU214C	32kB Speicher, MMC-Slot, Uhr	214-1BC03	01.12.2012

# Produktabkündigungen

## Product discontinuations



System 200V	214-2BM01	Sys200V_CPU214DPM	mit MMC-Slot	214-2BM02	01.12.2003
System 200V	214-2BM02	Sys200V_CPU214DPM	48kB Speicher, MMC-Slot, Uhr	214-2BM03	01.12.2012
System 200V	214-2BP01	Sys200V_CPU214DP	mit MMC-Slot	214-2BP02	01.09.2003
System 200V	214-2BP02	Sys200V_CPU214DP	48kByte Speicher MMC-Slot, Uhr	214-2BP03	01.12.2012
System 200V	214-2BS01	Sys200V_CPU214SER	!!!GESPERRT!!! mit MMC-Slot	214-2BS02	01.01.2005
System 200V	214-2BS02	Sys200V_CPU214SER	48kByte Speicher MMC-Slot, Uhr	214-2BS03	01.11.2012
System 200V	214-2BS12	Sys200V_CPU214SER_RS 232	48kByte Speicher MMC-Slot, Uhr	214-2BS13	31.12.2012
System 200V	214-2BS32	Sys200V_CPU214SER_RS 485	48kByte Speicher MMC-Slot, Uhr	214-2BS33	01.12.2012
System 200V	214-2BT01	Sys200V_CPU214NET	mit MMC-Slot	214-2BT02	01.09.2006
System 200V	214-2BT02	Sys200V_CPU214NET	48kB Speicher, MMC-Slot, Uhr	214-2BT03	31.05.2012
System 200V	214-2BT03	Sys200V_CPU214NET_PG	48kB Speicher, MMC-Slot, Uhr	214-2BT10	31.07.2010
System 200V	214-2BT10	Sys200V_CPU214NET_PG	48kByte Speicher MMC-Slot, Uhr	214-2BT13	31.12.2012
System 200V	214-2CM02	Sys200V_CPU214CAN	48kByte Speicher MMC-Slot, Uhr	214-2CM03	31.12.2012
System 200V	215-1BA01	Sys200V_CPU215	64kByte Speicher mit MMC-Slot	215-1BA02	01.11.2003
System 200V	215-1BA02	Sys200V_CPU215	96kByte Speicher MMC-Slot, Uhr	215-1BA03	31.12.2012
System 200V	215-2BM02	Sys200V_CPU215DPM	96kByte Speicher MMC-Slot, Uhr	215-2BM03	31.12.2012
System 200V	215-2BP02	Sys200V_CPU215DP	96kByte Speicher MMC-Slot, Uhr	215-2BP03	31.12.2012
System 200V	215-2BS02	Sys200V_CPU215SER	96kByte Speicher MMC-Slot, Uhr	215-2BS03	31.12.2012
System 200V	215-2BS12	Sys200V_CPU215SER_RS 232	96kByte Speicher MMC-Slot, Uhr	215-2BS13	31.12.2012
System 200V	215-2BS32	Sys200V_CPU215SER_RS 485	96kByte Speicher MMC-Slot, Uhr	215-2BS33	31.12.2012
System 200V	215-2BT02	Sys200V_CPU215NET	96kB Speicher, MMC-Slot, Uhr	215-2BT03	31.12.2009
System 200V	215-2BT03	Sys200V_CPU215NET_PG	96kB Speicher, MMC-Slot, Uhr	215-2BT10	31.05.2012
System 200V	215-2BT10	Sys200V_CPU215NET_PG	96kByte Speicher MMC-Slot, Uhr	215-2BT13	31.12.2012

# Produktabkündigungen

## Product discontinuations



System 200V	215-2CM02	Sys200V_CPU215CAN	96kByte Speicher MMC-Slot, Uhr	215-2CM03	31.12.2012
System 200V	216-1BA01	Sys200V_CPU216	128kByte Speicher mit MMC	216-1BA02	30.11.2003
System 200V	216-1BA02	Sys200V_CPU216	128kByte Speicher MMC-Slot Uhr	215-1BA03	31.12.2012
System 200V	216-2BM02	Sys200V_CPU216DPM	128kByte Speicher MMC-Slot Uhr	215-2BM03	31.12.2012
System 200V	216-2BP02	Sys200V_CPU216DP	128kByte Speicher MMC-Slot Uhr	215-2BP03	31.12.2012
System 200V	216-2BS02	Sys200V_CPU216SER	128kByte Speicher MMC-Slot Uhr	215-2BS03	31.12.2012
System 200V	216-2BS12	Sys200V_CPU216SER_RS 232	128kByte Speicher MMC-Slot Uhr	215-2BS13	31.12.2012
System 200V	216-2BS32	Sys200V_CPU216SER_RS 485	128kByte Speicher MMC-Slot Uhr	215-2BS33	31.12.2012
System 200V	216-2BT01	Sys200V_CPU216NET	128kByte Speicher mit MMC	216-2BT02	30.04.2010
System 200V	216-2BT02	Sys200V_CPU216NET	128kB Speicher, MMC-Slot, Uhr	216-2BT10	28.02.2007
System 200V	216-2BT03	Sys200V_CPU216NET_PG	128kB Speicher, MMC-Slot, Uhr	216-2BT10	31.07.2007
System 200V	216-2BT10	Sys200V_CPU216NET_PG	128kByte Speicher MMC-Slot Uhr	215-2BT13	31.12.2012
System 200V	216-2CM02	Sys200V_CPU216CAN	128kByte Speicher MMC-Slot Uhr	215-2CM03	31.12.2012
System 200V	221-1BF20	Sys200V_DI8xDC24V3msA Iarm		221-1BF21	31.10.2011
System 200V	221-1BF40	Sys200V_DI8xDC24V0,2ms	speichernd		30.09.2011
System 200V	221-1FF10	Sys200V_DI8xAC/DC90.23 0V			31.10.2006
System 200V	231-1BD52	Sys200V_AI4x16Bit		231-1BD53	30.06.2012
System 200V	240-1BA00	Sys200V_CP240RS232C	ASCII, STX/ETX, 3964R, SubD25		30.06.2012
System 200V	240-1BA10	Sys200V_CP240RS232C_ M	Modbus, SubD25		30.06.2012
System 200V	240-1CA00	Sys200V_CP240RS485	3964R, ASCII, SubD25		30.06.2012
System 200V	240-1CA10	Sys200V_CP240RS485_M	Modbus, SubD25		30.06.2012
System 200V	240-1CC00	Sys200V_CP240CAN- CLOCK			30.06.2011
System 200V	241-1BA00	Sys200V_CPU241	8KByte Speicher		31.01.2010

# Produktabkündigungen

## Product discontinuations



System 200V	241-1BA01	Sys200V_CPU241	8KByte Speicher, MMC-Slot		31.12.2007
System 200V	241-2BP00	Sys200V_CPU241DP			30.09.2006
System 200V	241-2BP01	Sys200V_CPU241DP	8KByte Speicher, MMC-Slot		31.12.2007
System 200V	241-2BS00	Sys200V_CPU241SER			31.07.2000
System 200V	241-2BS01	Sys200V_CPU241SER	8KByte Speicher, MMC-Slot		31.12.2007
System 200V	241-2BT01	Sys200V_CPU241NET	8KByte Speicher, MMC-Slot		31.12.2007
System 200V	242-1BA00	Sys200V_CPU242	32KByte Speicher		31.01.2010
System 200V	242-1BA01	Sys200V_CPU242	32KByte Speicher, MMC-Slot		31.12.2007
System 200V	242-2BP00	Sys200V_CPU242DP			30.06.2003
System 200V	242-2BP01	Sys200V_CPU242DP	32KByte Speicher, MMC-Slot		31.12.2007
System 200V	242-2BS00	Sys200V_CPU242SER			30.11.2000
System 200V	242-2BS01	Sys200V_CPU242SER	32KByte Speicher, MMC-Slot		31.12.2007
System 200V	242-2BT00	Sys200V_CPU242NET			30.06.2003
System 200V	242-2BT01	Sys200V_CPU242NET	32KByte Speicher, MMC-Slot		30.06.2001
System 200V	243-1BA00	Sys200V_CPU243	52KByte Speicher, Uhr		31.08.2006
System 200V	243-1BA01	Sys200V_CPU243	52KByte Speicher, MMC-Slot,Uhr		31.12.2007
System 200V	243-1DA10	Sys200V_CM243_4fach_S witch-alt	10/100MBit		31.12.2009
System 200V	243-2BP00	Sys200V_CPU243DP			31.07.2003
System 200V	243-2BP01	Sys200V_CPU243DP	52KByte Speicher, MMC-Slot,Uhr		31.12.2007
System 200V	243-2BS01	Sys200V_CPU243SER	52KByte Speicher, MMC-Slot,Uhr		31.12.2007
System 200V	243-2BT01	Sys200V_CPU243NET	52KByte Speicher, MMC-Slot,Uhr		31.12.2007
System 200V	244-1BA01	Sys200V_CPU244	104KByte Speicher,MMC- Slot,Uhr		31.12.2007
System 200V	244-2BP01	Sys200V_CPU244DP	104KByte Speicher,MMC- Slot,Uhr		31.12.2007



# Produktabkündigungen

## Product discontinuations



System 200V	244-2BS01	Sys200V_CPU244SER	104KByte Speicher,MMC-Slot,Uhr		31.12.2007
System 200V	244-2BT01	Sys200V_CPU244NET	104KByte Speicher,MMC-Slot,Uhr		31.12.2007
System 200V	253-1DP00	Sys200V_IM253DP		253-1DP01	30.06.2012
System 200V	253-1DP10	Sys200V_IM253DPO	HP-LWL-Interface		31.03.2012
System 200V	253-1SC00	Sys200V_IM253SC	Sercos		30.09.2009
System 200V	253-2CA20	Sys200V_IM253CANDO24x DC24V	SubD-Buchse		31.05.2013
System 200V	253-2DN20	Sys200V_IM253DNDO24x DC24V0,5A			31.05.2013
System 200V	253-2DP20	Sys200V_IM253DPDO24xD C24V0,5A	SubD-Buchse		30.11.2013
System 200V	253-2DP60	Sys200V_IM253DPR	2Kanal redundant RS485 Freeze		30.04.2015
System 200V	270-1AF00	Sys200V_DM270_10pol.	Dummy-Modul		30.09.2006
System 200V	270-1AH00	Sys200V_DM270_18pol.	Dummy-Modul		30.09.2006
System 200V	288-2BL10	Sys200V_PC288L	STPC, Ethernet Anschluss		30.06.2010
System 300S	312-5BE03	Sys300S_CPU312SC - SPEED7		312-5BE13	31.07.2013
System 300S	313-5BF03	Sys300S_CPU313SC - SPEED7		313-5BF13	31.07.2013
System 300S	313-6CF03	Sys300S_CPU313SC/DPM - SPEED7		313-6CF13	31.07.2013
System 300S	314-6BF00	Sys300S_CPU314ST/PtP - SPEED7		314-6BF01	30.06.2012
System 300S	314-6BF01	Sys300S_CPU314ST/PtP - SPEED7			30.06.2012
System 300S	314-6CF00	Sys300S_CPU314ST/DPM - SPEED7		314-6CF01	30.06.2012
System 300S	314-6CF01	Sys300S_CPU314ST/DPM - SPEED7		314-6CF02	30.06.2012
System 300S	314-6CG03	Sys300S_CPU314SC/DPM - SPEED7		314-6CG13	31.12.2012
System 300S	315-2AG01	Sys300S_CPU315SB/DPM - SPEED7		315-2AG10	30.06.2012
System 300S	315-2AG10	Sys300S_CPU315SB/DPM - SPEED7		315-2AG12	30.06.2012
System 300S	315-4NE10	Sys300S_CPU315SN/NET - SPEED7		315-4NE11	30.06.2012



# Produktabkündigungen

## Product discontinuations



System 300S	315-4NE11	Sys300S_CPU315SN/NET - SPEED7		315-4NE12	30.06.2012
System 300S	317-2AJ11	Sys300S_CPU317SE/DPM - SPEED7		317-2AJ12	30.06.2012
System 300S	317-4NE10	Sys300S_CPU317SN/NET - SPEED7		317-4NE11	30.06.2012
System 300S	317-4NE11	Sys300S_CPU317SN/NET - SPEED7		317-4NE12	30.06.2012
System 300S	721-1BH00	Sys300S_DI16xDC24V_SM 721S			30.06.2012
System 300S	722-1BH00	Sys300S_DO16xDC24V0,5 A_SM722S			30.06.2012
System 300S	800-7DK10	Sys300S_Starter-Kit 1	CPU 312SC	800-7DK11	30.04.2011
System 300S	800-7DK20	Sys300S_Starter-Kit 2	CPU 313SC	800-7DK21	30.04.2011
System 300S	800-7DK30	Sys300S_Starter-Kit 3	CPU 313SC/DPM	800-7DK31	30.04.2011
System 300V	314-1SL00	Sys300V_CPU314	64kByte	314-1SL01	30.10.2007
System 300V	314-1SL01	Sys300V_CPU314	96kByte Speicher MMC-Slot, Uhr		31.08.2009
System 300V	314-2DP00	Sys300V_CPU314DPM	64kByte	314-2DP01	31.10.2007
System 300V	314-2DP01	Sys300V_CPU314DPM	96kByte Speicher MMC-Slot, Uhr		31.08.2009
System 300V	314-3DP00	Sys300V_CPU314NET- DPM	64kByte	314-3DP01	31.10.2007
System 300V	314-3DP01	Sys300V_CPU314NET- DPM	96kB Speicher, MMC-Slot, Uhr		31.12.2007
System 300V	314-3SL00	Sys300V_CPU314NET- DPS	64kByte	314-3SL01	31.10.2007
System 300V	314-3SL01	Sys300V_CPU314NET- DPS	96kB Speicher, MMC-Slot, Uhr		31.12.2007
System 300V	315-1SL00	Sys300V_CPU315	128kByte	315-1SL01	31.10.2007
System 300V	315-1SL01	Sys300V_CPU315	192kByte Speicher MMC-Slot Uhr		31.08.2009
System 300V	315-2DP00	Sys300V_CPU315DPM	128kByte	315-2DP01	31.10.2007
System 300V	315-2DP01	Sys300V_CPU315DPM	192kByte Speicher MMC-Slot Uhr		31.08.2009
System 300V	315-3DP00	Sys300V_CPU315NET- DPM	128kByte	315-3DP01	31.10.2007
System 300V	315-3DP01	Sys300V_CPU315NET- DPM	192kB Speicher, MMC-Slot, Uhr		31.12.2007

# Produktabkündigungen

## Product discontinuations



System 300V	315-3SL00	Sys300V_CPU315NET-DPS	128kByte	315-3SL01	31.10.2007
System 300V	315-3SL01	Sys300V_CPU315NET-DPS	192kB Speicher, MMC-Slot, Uhr		31.12.2007
System 300V	316-1SL00	Sys300V_CPU316	256kByte	316-1SL01	31.10.2007
System 300V	316-1SL01	Sys300V_CPU316	256kByte Speicher MMC-Slot Uhr		31.12.2007
System 300V	316-2DP00	Sys300V_CPU316DPM	256kByte	316-2DP01	31.10.2007
System 300V	316-2DP01	Sys300V_CPU316DPM	256kByte Speicher MMC-Slot Uhr		31.12.2007
System 300V	316-3DP00	Sys300V_CPU316NET-DPM	256kByte	316-3DP01	31.10.2007
System 300V	316-3DP01	Sys300V_CPU316NET-DPM	256kB Speicher, MMC-Slot, Uhr		31.12.2007
System 300V	316-3SL00	Sys300V_CPU316NET-DPS	256kByte	316-3SL01	31.10.2007
System 300V	316-3SL01	Sys300V_CPU316NET-DPS	256kB Speicher, MMC-Slot, Uhr		31.12.2007
System 300V	317-1SL01	Sys300V_CPU317	512kB Speicher, MMC-Slot, Uhr		31.08.2009
System 300V	317-2DP00	Sys300V_CPU317DPM	512kByte	317-2DP01	31.10.2007
System 300V	317-2DP01	Sys300V_CPU317DPM	512kB Speicher, MMC-Slot, Uhr		31.08.2009
System 300V	317-3DP00	Sys300V_CPU317NET-DPM	512kByte	317-3DP01	31.10.2007
System 300V	317-3DP01	Sys300V_CPU317NET-DPM	512kB Speicher, MMC-Slot, Uhr		31.12.2007
System 300V	317-3SL00	Sys300V_CPU317NET-DPS	512kByte	317-3SL01	31.10.2007
System 300V	317-3SL01	Sys300V_CPU317NET-DPS	512kB Speicher, MMC-Slot, Uhr	317-4NE12	31.12.2007
System 300V	321-1BH00	Sys300V_DI16xDC24V	!!!GESPERRT!!!		31.01.2010
System 300V	322-1BH00	Sys300V_DO16xDC24V1A			31.01.2010
System 300V	322-1BH10	Sys300V_DO16xDC24V2A			31.10.2006
System 300V	332-5HD50	Sys300V_AO4x12BitI_HB	f. Handbetrieb		30.06.2001
System 300V	332-5HD60	Sys300V_AO4x12BitU_HB	f. Handbetrieb		30.06.2001
System 300V	355-3SD00	Sys300V_FM355_4xTempRegelung	U/I		02.03.2010

# Produktabkündigungen

## Product discontinuations



System 300V	355-3SD10	Sys300V_FM355_4xTempRegelung	Thermo./Pt100		02.03.2010
System 300V	355-3SF00	Sys300V_FM355_8xTempRegelung	U/I		02.03.2010
System 300V	355-3SF10	Sys300V_FM355_8xTempRegelung	Thermo./Pt100		02.03.2010
System 300V	355-4SD00	Sys300V_FM355_4xTempRegelung	U/I,St-DIO		02.03.2010
System 300V	355-4SD10	Sys300V_FM355_4xTempRegelung	Thermo./Pt100,St-DIO		02.03.2010
System 300V	355-4SF00	Sys300V_FM355_8xTempRegelung	U/I,St-DIO		02.03.2010
System 300V	355-4SF10	Sys300V_FM355_8xTempRegelung	Thermo./Pt100,St-DIO		02.03.2010
System 400V	443-1VX00	Sys400V_CP443	TCP/IP,4fach Hub,10/100MBit		31.12.2007
System 400V	470-2AA00	Sys400V_Adaptions-Box S7-400	2 Steckplätze 135U		31.12.2007
System 400V	486-1BM00	Sys400V_PC-CPU486DPM 133MHz,	32MB DRAM, 8MB Flash, DVI		30.09.2009
System 500S	515-2AJ00	Sys500S_CPU515DPM - SPEED7		515-2AJ02	30.06.2012
System 500S	517-2AJ00	Sys500S_CPU517DPM - SPEED7		517-2AJ02	30.06.2012
System 500S	517-4NE00	Sys500S_CPU517SN/NET - SPEED7		517-4NE02	30.06.2012
System 500V	516-1BM00	Sys500V_CPU516DPM_25 6kB	MMC-Slot, Uhr, incl.OPC-Server		31.10.2005
System HMI	603-1CC00	CC03_CommanderCompact,2x20Zeic	16/24kB,MMC,MP2I, ohne I/O		31.05.2006
System HMI	603-1CC20	CC 03 - CommanderCompact	2x20Zeichen		28.02.2006
System HMI	605-1B1C0	TouchPanel TP605LQE		62F-FEE0	30.04.2012
System HMI	605-1B1C0-AMA	TouchPanel TP605LQE	TP6xx_WindowCE5.0Core		31.12.2011
System HMI	605-1B1C0-AMB	TouchPanel TP605LQE	TP6xx_WindowsCE5.0Core		31.05.2012
System HMI	605-1B1C0-AXX	TouchPanel TP605LQE	TP6xx_WindowsCE5.0Core		31.10.2010
System HMI	605-1B1C0-AZB	TouchPanel TP605LQE	TP6xx_WindowsCE5.0Core		29.02.2012
System HMI	605-1B1C0-BMA	TouchPanel TP605LQE	TP6xx_WindowsCE5.0 Prof. Plus		31.08.2011
System HMI	605-1B1C0-BMB	TouchPanel TP605LQE	TP6xx_WindowsCE5.0 Prof. Plus		31.10.2011

# Produktabkündigungen

## Product discontinuations



System HMI	605-1B1C0-BXX	TouchPanel TP605LQE	TP6xx_WindowsCE5.0 Prof. Plus		30.09.2011
System HMI	605-1B1C0-BZB	TouchPanel TP605LQE	TP6xx_WindowsCE5.0 Prof. Plus		30.09.2011
System HMI	605-1B1E0	TouchPanel TP605MQ		62F-FEE0	30.04.2012
System HMI	605-1B1E0-AMA	TouchPanel TP605MQ	TP6xx_WindowCE5.0Core		30.06.2012
System HMI	605-1B1E0-AMB	TouchPanel TP605MQ	TP6xx_WindowsCE5.0Core		31.05.2012
System HMI	605-1B1E0-AXX	TouchPanel TP605MQ	TP6xx_WindowCE5.0Core		30.06.2012
System HMI	605-1B1E0-AZB	TouchPanel TP605MQ	TP6xx_WindowsCE5.0Core		30.06.2012
System HMI	605-1B1E0-BMA	TouchPanel TP605MQ	TP6xx_WindowsCE5.0 Prof. Plus		31.07.2011
System HMI	605-1B1E0-BMB	TouchPanel TP605MQ	TP6xx_WindowsCE5.0 Prof. Plus		30.09.2011
System HMI	605-1B1E0-BXX	TouchPanel TP605MQ	TP6xx_WindowsCE5.0 Prof. Plus		31.03.2012
System HMI	605-1B1E0-BZB	TouchPanel TP605MQ	TP6xx_WindowsCE5.0 Prof. Plus		31.08.2011
System HMI	605-1B1P0-AMA	TouchPanel TP605LQS	TP6xx_WindowCE5.0Core		29.02.2012
System HMI	605-1B1P0-AMB	TouchPanel TP605LQS	TP6xx_WindowsCE5.0Core		30.06.2012
System HMI	605-1B1P0-AZB	TouchPanel TP605LQS	TP6xx_WindowsCE5.0Core		01.03.2011
System HMI	605-1B1P0-BMA	TouchPanel TP605LQS	TP6xx_WindowsCE5.0 Prof. Plus		30.09.2011
System HMI	605-1B1P0-BMB	TouchPanel TP605LQS	TP6xx_WindowsCE5.0 Prof. Plus		30.09.2011
System HMI	605-1BC00	TouchPanel TP605CQ		62F-FEE0	30.04.2012
System HMI	605-1BC10	TouchPanel TP605CQ	MoviconX Real Flexible		30.11.2008
System HMI	605-1BC40	TouchPanel TP605CQ CAN		605-3B1U0	31.10.2010
System HMI	605-1BL00	TouchPanel TP605LQS		62F-FEE0	30.04.2012
System HMI	605-1BL30	TouchPanel TP605LQE		62F-FEE0	30.04.2012
System HMI	605-1BM00	TouchPanel TP605MQ		62F-FEE0	30.04.2012
System HMI	605-1BM10	TouchPanel TP605MQ	MoviconX Real Flexible		30.09.2006

# Produktabkündigungen

## Product discontinuations



System HMI	605-1CC00	TouchPanel TP605CQ CAN		605-1BC40	31.07.2006
System HMI	605-3B1E0	TouchPanel TP605CQ		62F-FEE0	30.04.2012
System HMI	605-3B1E0-AMA	TouchPanel TP605CQ	TP6xx_WindowsCE5.0Core		31.01.2012
System HMI	605-3B1E0-AMB	TouchPanel TP605CQ	TP6xx_WindowsCE5.0Core		31.01.2012
System HMI	605-3B1E0-AXX	TouchPanel TP605CQ	TP6xx_WindowsCE5.0Core		31.01.2012
System HMI	605-3B1E0-AZB	TouchPanel TP605CQ	TP6xx_WindowsCE5.0Core		29.02.2012
System HMI	605-3B1E0-BMA	TouchPanel TP605CQ	TP6xx_WindowsCE5.0 Prof. Plus		31.10.2011
System HMI	605-3B1E0-BMB	TouchPanel TP605CQ	TP6xx_WindowsCE5.0 Prof. Plus		30.11.2011
System HMI	605-3B1E0-BXX	TouchPanel TP605CQ	TP6xx_WindowsCE5.0 Prof. Plus		30.06.2011
System HMI	605-3B1E0-BZB	TouchPanel TP605CQ	TP6xx_WindowsCE5.0 Prof. Plus		29.02.2012
System HMI	605-3B1F0-AMA	TouchPanel TP605CQ CAN	TP6xx_WindowCE5.0Core		30.06.2012
System HMI	605-3B3E1	TouchPanel TP605CQ		62F-FEE0	30.04.2012
System HMI	606-1BC00	TouchPanel TP606C		62G-FEE0	30.04.2012
System HMI	606-1BC01	TouchPanel TP606C	800MHz	62G-FEE0	30.04.2012
System HMI	606-1BC10	TouchPanel TP606C	MoviconX Real Flexible		30.06.2008
System HMI	606-1BC40	TouchPanel TP606C CAN			31.08.2010
System HMI	606-1BC41	TouchPanel TP606C CAN	800MHz		30.09.2009
System HMI	606-3B1E0	TouchPanel TP606C		62G-FEE0	30.04.2012
System HMI	606-3B1E0-AMA	TouchPanel TP606C	TP6xx_WindowCE5.0Core		31.05.2012
System HMI	606-3B1E0-AMB	TouchPanel TP606C	TP6xx_WindowsCE5.0Core		31.05.2012
System HMI	606-3B1E0-AXX	TouchPanel TP606C	TP6xx_WindowsCE5.0Core		30.11.2011
System HMI	606-3B1E0-AZB	TouchPanel TP606C	TP6xx_WindowsCE5.0Core		31.01.2012
System HMI	606-3B1E0-BMA	TouchPanel TP606C	TP6xx_WindowsCE5.0 Prof. Plus		30.09.2011

# Produktabkündigungen

## Product discontinuations



System HMI	606-3B1E0-BMB	TouchPanel TP606C	TP6xx_WindowsCE5.0 Prof. Plus		31.08.2011
System HMI	606-3B1E0-BXX	TouchPanel TP606C	TP6xx_WindowsCE5.0 Prof. Plus		30.09.2011
System HMI	606-3B2E0	TouchPanel TP606C	800MHz	62G-FEE0	30.04.2012
System HMI	606-3B2E0-BMA	TouchPanel TP606C	TP6xx_WindowsCE5.0 Prof. Plus		31.12.2010
System HMI	606-3B2E0-BMB	TouchPanel TP606C	TP6xx_WindowsCE5.0 Prof. Plus		31.10.2011
System HMI	606-3B2E0-BXX	TouchPanel TP606C	TP6xx_WindowsCE5.0 Prof. Plus		30.11.2010
System HMI	606-3B2E0-BZB	TouchPanel TP606C	TP6xx_WindowsCE5.0 Prof. Plus		28.02.2011
System HMI	606-3B2E0-CMB	TouchPanel TP606C	TP6xx_WindowsEmbeddedCE6.0Prof		30.11.2011
System HMI	606-3B2E0-CXX	TouchPanel TP606C	TP6xx_WindowsEmbeddedCE6.0Prof		31.12.2011
System HMI	606-3B2E0-CZB	TouchPanel TP606C	TP6xx_WindowsEmbeddedCE6.0Prof		31.08.2011
System HMI	606-3B2F0-CXX	TouchPanel TP606C CAN	TP6xx_WindowsEmbeddedCE6.0Prof		31.10.2012
System HMI	606-3B3E1	TouchPanel TP606C		62G-FEE0	30.04.2012
System HMI	606-3B4E1	TouchPanel TP606C	800MHz	62G-FEE0	30.04.2012
System HMI	606-3B4E1-BMB	TouchPanel TP606C	TP6xx_WindowsCE5.0 Prof. Plus		30.09.2011
System HMI	606-3B4E1-BXX	TouchPanel TP606C	TP6xx_WindowsCE5.0 Prof. Plus		31.01.2012
System HMI	606-3B4E1-BZB	TouchPanel TP606C	TP6xx_WindowsCE5.0 Prof. Plus		30.06.2011
System HMI	606-3B4E1-CMB	TouchPanel TP606C	TP6xx_WindowsEmbeddedCE6.0Prof		31.05.2012
System HMI	606-3B4E1-CZB	TouchPanel TP606C	TP6xx_WindowsEmbeddedCE6.0Prof		30.06.2012
System HMI	608-1BC00	TouchPanel TP608C		62I-IEE0	30.04.2012
System HMI	608-1BC01	TouchPanel TP608C	800MHz	62I-IEE0	30.04.2012
System HMI	608-1BC40	TouchPanel TP608C CAN			31.03.2008
System HMI	608-1BC41	TouchPanel TP608C CAN	800MHz	608-3B2H0	31.08.2011
System HMI	608-3B2G0	TouchPanel TP608C	800MHz	62I-IEE0	30.04.2012

# Produktabkündigungen

## Product discontinuations



System HMI	608-3B2G0-BMA	TouchPanel TP608C	TP6xx_WindowsCE5.0 Prof. Plus		29.02.2012
System HMI	608-3B2G0-BMB	TouchPanel TP608C	TP6xx_WindowsCE5.0 Prof. Plus		31.03.2011
System HMI	608-3B2G0-BXX	TouchPanel TP608C	TP6xx_WindowsCE5.0 Prof. Plus		31.03.2011
System HMI	608-3B2G0-BZA	TouchPanel TP608C	TP6xx_WindowsCE5.0 Prof. Plus		30.04.2010
System HMI	608-3B2G0-BZB	TouchPanel TP608C	TP6xx_WindowsCE5.0 Prof. Plus		31.03.2011
System HMI	608-3B2G0-CMA	TouchPanel TP608C	TP6xx_WindowsEmbeddedCE6.0Prof		31.10.2010
System HMI	608-3B2G0-CMB	TouchPanel TP608C	TP6xx_WindowsEmbeddedCE6.0Prof		31.01.2011
System HMI	608-3B4G1	TouchPanel TP608C	800MHz	62I-IEE0	30.04.2012
System HMI	610-1BC00	TouchPanel TP610C		62K-JEE0	30.04.2012
System HMI	610-1BC01	TouchPanel TP610C	800MHz	62K-JEE0	30.04.2012
System HMI	610-3B2I0	TouchPanel TP610C	800MHz	62K-JEE0	30.04.2012
System HMI	610-3B2I0-BMA	TouchPanel TP610C	800MHz		30.06.2012
System HMI	610-3B2I0-BMB	TouchPanel TP610C	TP6xx_WindowsCE5.0 Prof. Plus		31.10.2011
System HMI	610-3B2I0-BXX	TouchPanel TP610C	TP6xx_WindowsCE5.0 Prof. Plus		31.03.2011
System HMI	610-3B2I0-BZB	TouchPanel TP610C	TP6xx_WindowsCE5.0 Prof. Plus		28.02.2011
System HMI	610-3B4I1	TouchPanel TP610C	800MHz	62K-JEE0	30.04.2012
System HMI	612-1BC00	TouchPanel TP612C		62M-JEE0	30.04.2012
System HMI	612-1BC01	TouchPanel TP612C	800MHz	62M-JEE0	30.04.2012
System HMI	612-3B2I0	TouchPanel TP612C	800MHz	62M-JEE0	30.04.2012
System HMI	612-3B2I0-BMA	TouchPanel TP612C	800MHz		31.03.2011
System HMI	612-3B2I0-BMB	TouchPanel TP612C	800MHz		31.05.2011
System HMI	612-3B2I0-BXX	TouchPanel TP612C	800MHz		31.03.2011
System HMI	612-3B2I0-BZB	TouchPanel TP612C	800MHz		31.03.2010



# Produktabkündigungen

## Product discontinuations



System HMI	612-3B4I1	TouchPanel TP612C	800MHz	62M-JEE0	30.04.2012
System HMI	62F-CCB0	TouchPanel TP605LQS		62F-FEE0	30.04.2012
System HMI	62F-CCB0-AA	TouchPanel TP605LQS	TP6xx_WindowsCE5 .0Core	62F-FEE0	30.04.2012
System HMI	62F-CCB0-AB	TouchPanel TP605LQS	TP6xx_WindowsCE5 .0Core	62F-FEE0-CB	30.04.2012
System HMI	62F-CCB0-AX	TouchPanel TP605LQS	TP6xx_WindowsCE5 .0Core	62F-FEE0	30.04.2012
System HMI	62F-CCB0-AY	TouchPanel TP605LQS	TP6xx_WindowsCE5 .0Core		30.04.2012
System HMI	62F-DCB0	TouchPanel TP605LQE		62F-FEE0	30.04.2012
System HMI	62F-DCB0-AA	TouchPanel TP605LQE	TP6xx_WindowsCE5 .0Core	62F-FEE0	30.04.2012
System HMI	62F-DCB0-AB	TouchPanel TP605LQE	TP6xx_WindowsCE5 .0Core	62F-FEE0	30.04.2012
System HMI	62F-DCB0-AX	TouchPanel TP605LQE	TP6xx_WindowsCE5 .0Core	62F-FEE0	30.04.2012
System HMI	62F-DCB0-AY	TouchPanel TP605LQE	TP6xx_WindowsCE5 .0Core	62F-FEE0	30.04.2012
System HMI	62F-ECB0	TouchPanel TP605MQ		62F-FEE0	30.04.2012
System HMI	62F-ECB0-AA	TouchPanel TP605MQ	TP6xx_WindowsCE5 .0Core	62F-FEE0	30.04.2012
System HMI	62F-ECB0-AB	TouchPanel TP605MQ	TP6xx_WindowsCE5 .0Core	62F-FEE0	30.04.2012
System HMI	62F-ECB0-AX	TouchPanel TP605MQ	TP6xx_WindowsCE5 .0Core	62F-FEE0	30.04.2012
System HMI	62F-ECB0-AY	TouchPanel TP605MQ	TP6xx_WindowsCE5 .0Core	62F-FEE0	30.04.2012
System HMI	62F-FCB0	TouchPanel TP605CQ		62F-FEE0	30.04.2012
System HMI	62F-FCB0-AA	TouchPanel TP605CQ	TP6xx_WindowsCE5 .0Core	62F-FEE0	30.04.2012
System HMI	62F-FCB0-AB	TouchPanel TP605CQ	TP6xx_WindowsCE5 .0Core	62F-FEE0	30.04.2012
System HMI	62F-FCB0-AX	TouchPanel TP605CQ	TP6xx_WindowsCE5 .0Core	62F-FEE0	30.04.2012
System HMI	62F-FCB0-AY	TouchPanel TP605CQ	TP6xx_WindowsCE5 .0Core	62F-FEE0	30.04.2012
System HMI	62G-FCB0	TouchPanel TP606C			30.04.2012
System HMI	62G-FCB0-AA	TouchPanel TP606C	TP6xx_WindowsCE5 .0Core		30.04.2012



# Produktabkündigungen

## Product discontinuations



System HMI	62G-FCB0-AB	TouchPanel TP606C	TP6xx_WindowsCE5.0Core		30.04.2012
System HMI	62G-FCB0-AX	TouchPanel TP606C	TP6xx_WindowsCE5.0Core		30.04.2012
System HMI	62G-FCB0-AY	TouchPanel TP606C	TP6xx_WindowsCE5.0Core		30.04.2012
System HMI	62G-FEE0-CY	TouchPanel TP606C	TP6xx_WindowsEmbeddedCE6.0Prof		30.04.2012
System HMI	62I-IEE0-CA	TouchPanel TP608C	TP6xx_WindowsEmbeddedCE6.0Prof	62I-IEE0-CB	30.04.2012
System HMI	62I-IEE0-CY	TouchPanel TP608C	TP6xx_WindowsEmbeddedCE6.0Prof		30.04.2012
System HMI	62K-JEE0-CA	TouchPanel TP610C	TP6xx_WindowsEmbeddedCE6.0Prof	62K-IEE0-CB	30.04.2012
System HMI	62K-JEE0-CM	TouchPanel TP610C	TP6xx_WindowsEmbeddedCE6.0Prof		30.04.2013
System HMI	62K-JEE0-CY	TouchPanel TP610C	TP6xx_WindowsEmbeddedCE6.0Prof		30.04.2012
System HMI	62M-JEE0-CA	TouchPanel TP612C	TP6xx_WindowsEmbeddedCE6.0Prof	62M-JEE0-CB	30.04.2012
System HMI	62M-JEE0-CM	TouchPanel TP612C	TP6xx_WindowsEmbeddedCE6.0Prof		30.04.2012
System HMI	62M-JEE0-CY	TouchPanel TP612C	TP6xx_WindowsEmbeddedCE6.0Prof		30.04.2012
System HMI	HMI150	HMI150 Textdisplay, 4x20Zeich.	256kByte, 5+5 F-, 10er Tast.		31.10.2006
System HMI	HMI150DP	HMI150 Textdisplay, 4x20Zeich.	256kByte, DP-Interface		31.12.2006
System HMI	HMI320	HMI320 Grafikdisplay, 1/4VGA	1MB Projektsp., 128kB Rezeptsp.		31.05.2007
System HMI	HMI50	HMI50 Textdisplay, 2x20Zeichen	256kByte, 5 F-Tasten		30.11.2006
System HMI	HMI505	HMI505 Touchscreen, 4Blaustuf.	320x240,MSP,Echtzeituhr,640kB		31.05.2009
System HMI	HMI505CA	HMI505 Touchscreen, CAN-Slave	320x240,MSP,Echtzeituhr,640kB		31.05.2009
System HMI	HMI505DP	HMI505 Touchscreen, DP-Slave	320x240,MSP,Echtzeituhr,640kB		31.07.2011
System HMI	HMI555	HMI555 Touchscreen, monochrom	240x128, MSP, ASP, Echtzeituhr		31.10.2007
System HMI	HMI565	HMI565 Touchscreen, mono. 5,7"	320x240, MSP, ASP, Echtzeituhr		31.01.2004
System HMI	HMI565C	HMI565 Touchscreen, Farbe 5,7"	320x240, MSP, ASP, Echtzeituhr		30.09.2003
System HMI	HMI60	HMI60 Textdisplay, 4x20Zeichen	256kByte, 4 F-Tasten		31.01.2010

# Produktabkündigungen

## Product discontinuations



System HMI	HZ608-1BC00	VIPA IQ HomeZone HZ608C			30.04.2012
Zubehör	188-3UA00	Rack_für_135U			31.01.2010
Zubehör	193-0KA00	Sys100V_MemExtension 24/32kB	nur bei Neubestellung CPU 11x		31.12.2010
Zubehör	193-0KB00	Sys100V_MemExtension32/ 40kByte	nur bei Neubestellung CPU 11x		31.05.2012
Zubehör	260-1XY15	Sys200V_I/O-Kabel1,5m		260-1XY20	30.09.2013
Zubehör	342-0IA00	Konfigurations- /Diagnosegerät	f.CP 342S IBS	342-0IA01	31.08.2011
Zubehör	355-0AM00	Sys300V_Vergleichsstelle_ Schr.	f.FM355_Frontstecke r40pol		02.03.2010
Zubehör	355-0BM00	Sys300V_Vergleichsstelle_ Feder	f.FM355_Frontstecke r40pol		02.03.2010
Zubehör	373-0AA41	Memory_EPROM32KBlang	155U, CP527		31.08.2005
Zubehör	373-0AA61	Memory_EPROM64KBlang	155U, CP527		31.08.2005
Zubehör	373-0AA81	Memory_EPROM128KBlang	155U, CP527		31.08.2005
Zubehör	374-1KH21	Memory_FLASH- EPROM256kBytekurz	Flash für Profibus Master		31.12.2007
Zubehör	374-2KH21	Memory_FLASH- EPROM256kBytelang			31.12.2007
Zubehör	375-0LA15	Memory_EPROM8KByte- NMOS	115U		31.08.2005
Zubehör	375-0LA21	Memory_EPROM16KByte- NMOS	100U, 115U		31.08.2005
Zubehör	375-0LA41	Memory_EPROM32KByte- NMOS	100U, 115U		31.08.2005
Zubehör	375-0LA61	Memory_EPROM64KByte- NMOS	115U		31.08.2005
Zubehör	375-0LA71	Memory_EPROM128KByte- NMOS	115U		31.08.2005
Zubehör	375-0LC11	Memory_EEPROM2KByte	115U		31.08.2005
Zubehör	375-0LC21	Memory_EEPROM4KByte	115U		31.08.2005
Zubehör	375-0LC31	Memory_EEPROM8KByte	115U		31.08.2005
Zubehör	375-0LC41	Memory_EEPROM16KByte	115U		31.08.2005
Zubehör	375-0LC61	Memory_EEPROM32KByte	115U		31.08.2005

# Produktabkündigungen

## Product discontinuations



Zubehör	375-0LD11	Memory_RAM8KByteGepuffert	CPU 941, 942, 943		31.08.2005
Zubehör	375-0LD21	Memory_RAM16KByteGepuffert	CPU 941, 942 943		31.08.2005
Zubehör	375-0LD31	Memory_RAM32KByteGepuffert	CPU 942, 943		31.08.2005
Zubehör	375-1LA15	Memory_EPROM8KByte-CMOS			31.08.2005
Zubehör	375-1LA21	Memory_EPROM16KByte-CMOS			31.08.2005
Zubehör	375-1LA21S	Memory_EPROM16KByteSocket-CMOS			31.08.2005
Zubehör	375-1LA41	Memory_EPROM32KByte-CMOS			31.08.2005
Zubehör	375-1LA61	Memory_EPROM64KByte-CMOS			31.08.2005
Zubehör	375-1LA71	Memory_EPROM128KByte-CMOS			31.08.2005
Zubehör	375-8LA11	Memory_EPROM8KBytelang			31.12.2007
Zubehör	376-0AA11	Memory_EPROM_16KBkurz			31.08.2005
Zubehör	376-0AA21	Memory_EPROM_32KBkurz			31.08.2005
Zubehör	376-0AA31	Memory_EPROM_64KBkurz			31.08.2005
Zubehör	376-0AF31	Memory_FLASH-ROM64KB	CP143 TCP/IP, CP143plus(H1)		31.08.2005
Zubehör	376-0AF32	Memory_FLASH-ROM64KB	CP143 TCP/IP, ab SW136		31.08.2005
Zubehör	377-0AA11	Memory_RAM16KBytekurz			31.08.2005
Zubehör	377-0AA21	Memory_RAM32KBytekurz			31.08.2005
Zubehör	377-0AA32	Memory_RAM64KBytekurz			31.08.2005
Zubehör	377-0AA41	Memory_RAM128KBytekurz			31.08.2005
Zubehör	377-0AB21	Memory_RAM32KBytelang			31.08.2005
Zubehör	377-0AB31	Memory_RAM64KBytelang			31.08.2005
Zubehör	377-0AB41	Memory_RAM128KBytelang			31.08.2005
Zubehör	391-1AC10	Sys300S_BP391-SPEED-Bus	Profilschiene, 320 mm, 2xEs		30.04.2015

# Produktabkündigungen

## Product discontinuations



Zubehör	574-1AD00	TP605/TP606 Schutzfolie	f. Touch Panels 5,7" und 6,5"		31.10.2005
Zubehör	574-1AD10	TP608/TP610 Schutzfolie	f. Touch Panels 8,4" und 10,4"		31.10.2010
Zubehör	574-2AE00	CompactFlash Memory Card	128MByte, f. VIPA TouchPanels		30.04.2009
Zubehör	574-2AF00	CompactFlash Memory Card	256MByte, f. VIPA TouchPanels		28.02.2007
Zubehör	670-0KB10	USB-Programmierskabel f.	MoviconXRealFlexibl e,3m		17.10.2012
Zubehör	6ES5491-0LB11	ADAPTIONSKAPSEL FUER S5-115U/F			30.09.2014
Zubehör	830-0LC01	Stand.-Profibuskabel 100mRing	VDE0472,T804, geteilt		30.09.2007
Zubehör	830-0LD01	Stand.-Profibuskabel 200mRing	VDE0472,T804, geteilt		30.09.2007
Zubehör	900-0AA00	TM-Antenne GSM/GPRS		900-0AB50	30.11.2012
Zubehör	900-0AB50	TM-Antenne GSM/GPRS/UMTS	5m	900-0AB51	31.03.2015
Zubehör	900-0AQ50	TM-Antenne GSM/GPRS	Stabantenne, 5m	900-0AQ51	30.11.2013
Zubehör	900-0AQ51	TM-Antenne GSM/GPRS/UMTS	Stabantenne, 5m	900-0AB51	31.03.2015
Zubehör	900-1E630	TM-E ISDN Router	1xRJ45	900-2E631	28.02.2010
Zubehör	900-1E640	TM-E Analog Router	1xRJ45	900-2E641	28.02.2010
Zubehör	900-1E650	TM-E GSM/GPRS EU Router	1xRJ45	900-2E651	28.02.2010
Zubehör	900-1E660	TM-E GSM/GPRS US Router	1xRJ45	900-2E651	28.02.2010
Zubehör	950-0AD10	PCMCIA-Adapter f.MMC			01.06.2009
Zubehör	950-0KB20	PC/AG_RS232-MPI-Adapterkabel,	24V,1,3m		18.10.2012
Zubehör	953-1SD00	SecureDisk Memory Card	64MByte, f. VIPA TouchPanels	953-1SI00	30.09.2011
Zubehör	953-1SE00	SecureDisk Memory Card	128MByte, f. VIPA TouchPanels	953-1SI00	30.09.2011
Zubehör	953-1SF00	SecureDisk Memory Card	256MByte, f. VIPA TouchPanels	953-1SI00	30.09.2011
Zubehör	953-1SG00	SecureDisk Memory Card	512MByte, f. VIPA TouchPanels	953-1SI00	30.09.2011
Zubehör	953-1SH00	SecureDisk Memory Card	1GByte, f. VIPA TouchPanels	953-1SI00	30.09.2011

# Produktabkündigungen

## Product discontinuations



Zubehör	CAN-BG12	CAN-Busanschaltung 2-kanalig			31.08.2005
Zubehör	CP5-BG37	Hard-Disk 20MB m. 1MByte stat.	RAM		31.08.2005
Zubehör	DEA-KB89A	Verbindungskabel, flach, 1 m			31.08.2005
Zubehör	DEA-KB89C	DEA-Verbindungskabel, flach,	2m		31.08.2005
Zubehör	DEA-KB89D	DEA-Verbindungskabel, flach	2,50m		31.08.2005
Zubehör	DEA-KB89E	Verbindungskabel, flach, 3,20m			31.08.2005
Zubehör	DEA-KB89F	Verbindungskabel flach, 5m			31.08.2005
Zubehör	DEA-KB89H	Verbindungskabel, flach 10m			31.08.2005
Zubehör	DEA-KB91A	DEA-Verbindungskabel rund 1m			31.08.2005
Zubehör	DEA-KB91B	DEA-Verbindungskabel rund 1,6m			31.08.2005
Zubehör	DEA-KB91C	DEA-Verbindungskabel rund 2m			31.08.2005
Zubehör	DEA-KB91D	DEA-Verbindungskabel rund 2,5m			31.08.2005
Zubehör	DEA-KB91E	DEA-Verbindungskabel rund 3,2m			31.08.2005
Zubehör	DEA-KB91EF	DEA-Verbindungskabel 4m			31.08.2005
Zubehör	DEA-KB91F	DEA-Verbindungskabel rund 5m			31.08.2005
Zubehör	DEA-KB91FG	DEA-Verbindungskabel 6m			31.08.2005
Zubehör	DEA-KB91G	DEA-Verbindungskabel rund 8m			31.08.2005
Zubehör	DEA-KB91GF	DEA-Verbindungskabel, rund 7m			31.08.2005
Zubehör	DEA-KB91GH	Verbindungskabel, rund 9m			31.08.2005
Zubehör	DEA-KB91H	DEA-Verbindungskabel rund 10m			31.08.2005
Zubehör	DEA-KB91HI	Verbindungskabel, rund, 11m			31.08.2005
Zubehör	DEA-KB91I	DEA-Verbindungskabel rund 12m			31.08.2005
Zubehör	DEA-KB91IJ	DEA-Verbindungskabel 15m			31.08.2005

# Produktankündigungen

## Product discontinuations



Zubehör	DEA-KB91J	DEA-Verbindungskabel rund 16m			31.08.2005
Zubehör	DEA-KB91K	DEA-Verbindungskabel rund 20m			31.08.2005
Zubehör	DEA-KB91L	DEA-Verbindungskabel rund 25m			31.08.2005
Zubehör	DEA-KB91M	DEA-Verbindungskabel rund 30m			31.08.2005
Zubehör	DEA-KB91N	DEA-Verbindungskabel 40m			31.08.2005
Zubehör	DEA-KB92C	Verbindungskabel f. UB43 26p.			31.08.2005
Zubehör	DEA-UB40	Multiplex-Baugruppe 16E	+16LED, UMS100		31.08.2005
Zubehör	DEA-UB42	Umsetzbg. UMS300	Direktanschluß 16 Klemmen		31.08.2005
Zubehör	DEA-UB44	Umsetzbaugruppe 25	S.-Sub-D/25S.-Sub- D, UMS400		31.08.2005
Zubehör	DEA-UB46	Anschlußterminal für digitale	Ausgabe 16x2A, optoentkoppelt		31.08.2005
Zubehör	DEA-UB47	Anschlußterminal f. digitale	Ausgabe 16x2A, optoentkoppelt		31.08.2005
Zubehör	DEA-UB48D	DEA Umsetzbaugruppe Dreistock			31.08.2005
Zubehör	HB102D	Handbuch CP443, deutsch	Rev. 01/35		30.09.2005
Zubehör	HB103D	Handbuch CPU 21x, deutsch	Rev. 05/45		31.05.2007
Zubehör	HB103E	Handbuch CPU 21x, englisch	Rev. 05/45		31.01.2007
Zubehör	HB131D	Handbuch CPU 31x, deutsch	Rev. 03/51		30.09.2006
Zubehör	HB131E	Handbuch CPU 31x, englisch	Rev. 03/51		31.12.2006
Zubehör	HB99D	Handbuch CPU 24x, deutsch	Rev. 00/40		31.07.2001
Zubehör	HB99E	Handbuch CPU 24x, englisch	Rev. 00/40		30.11.2005
Zubehör	HMIKBPGC	Kabel HMI-PC 2m Programmier-	25polSubDSt- 9polSubDBuchse		30.06.2009
Zubehör	HMIKBS5C	Kabel HMI-AG 2m f.S5	25polSubDSt- 15polSubDSt		31.01.2010
Zubehör	HMIKBS5F	Kabel HMI-AG 5m	25polSubDSt- 15polSubDSt		31.03.2005
Zubehör	HMIKBS7C	Kabel HMI-AG 2m f.S7	25polSubDSt- 9polSubDSt		31.07.2008

# Produktabkündigungen

## Product discontinuations



Zubehör	HMIKBS7F	Kabel HMI-AG 5m f.S7	25polSubDSt- 9polSubDSt		28.02.2009
Zubehör	HW32	AT-Folientastatur MF102,	Rackversion 19", 3HE Front		31.08.2005
Zubehör	KB19	Videokabel HF, 10m	konfektioniert, (BNC/RGB)		31.08.2005
Zubehör	KB21	Videokabel HB, 3 x 75 OHM, 10	m konf. (VGA/BNC)		31.08.2005
Zubehör	MC5-BG87	MC5-Epromer			31.08.2005
Zubehör	MC5-KB07A	CP/AG Kabel f. SSN- BG81A	CP/AG mit Gleitverriegelung		31.08.2005
Zubehör	MC5-KB07B	CP/AG Kabel f. SSN- BG81A	nur AG mit Gleitverriegelung		31.08.2005
Zubehör	MC5-KB08	passives PG/AG-Kabel 15polig,	5 m		31.08.2005
Zubehör	MC5-KB09A	akt. PC/AG Kabel, 9/15 polig	0,5 m		31.08.2005
Zubehör	MC5-KB09F	akt. PC/AG-Kabel, 9/15 polig	5 m / MC5-Converter		31.08.2005
Zubehör	MC5-KB10	aktives PG-Kabel mit Netzteil			31.08.2005
Zubehör	MPO-BG10	Antriebsbaugruppe ANT 210			31.08.2005
Zubehör	MPO-KB80	Kabel MPO/LIN-AUB...			31.08.2005
Zubehör	MPO-KB84	Kabel MPO/LIN-UMS600			31.08.2005
Zubehör	MPO-SV46	Stromversorgung UMS600			31.08.2005
Zubehör	MPO-UB43	Umsetzbg. Direktanschluß, 16	Klemmen, 10LED,UMS310		31.08.2005
Zubehör	MPO-UB51	HP-Drehgeber mit 5V	Stromversorgung, AUB 110		31.08.2005
Zubehör	MPO-UB55	Heidenhain-Drehgeber m. 5 V	Stromversorgung,AU B210		31.08.2005
Zubehör	OP50P	Hauptspeicher 32MB			31.08.2005
Zubehör	OP50S	Hauptspeicher CP 64MB			31.08.2005
Zubehör	OP61ZB	Harddisk 6Gbyte			31.08.2005
Zubehör	OP61ZE	Harddisk 4,.3Gbyte			31.08.2005
Zubehör	OP61ZG	Harddisk 20Gbyte			31.08.2005

# Produktabkündigungen

## Product discontinuations



Zubehör	OP62D	Flashdisk 128 MByte	SD25B-128		31.12.2007
Zubehör	OP62F	Flashdisk 256 MByte	SD25B-256		31.12.2007
Zubehör	OP68W	Tastaturverlängerung	ohne Gehäuse (Wegmann)		31.08.2005
Zubehör	OP85	Memorycard SRAM, 256KB			31.12.2007
Zubehör	PLT-GT17	COMMANDER III TFT-Monitor, VGA			31.08.2005
Zubehör	PLT-GT20	Commander I, passiv			31.08.2005
Zubehör	R119000100	samosPRO SP-SCON-P1-K	Controller-Modul		08.07.2015
Zubehör	R119000200	samosPRO SP-SCON-NET-P1-K	Controller-Modul vernetzbar		08.07.2015
Zubehör	R119000800	samosPRO SP-MEMORY	Programmspeicher		08.07.2015
Zubehör	R119001000	samosPRO SP-PRO-STARTER-SET			08.07.2015
Zubehör	R119001300	samosPRO SP-EN-MOD	Gateway Modbus TCP		08.07.2015
Zubehör	R119001400	samosPRO SP-EN-PN	Gateway PROFINET IO		01.07.2015
Zubehör	R119001500	samosPRO SP-EN-IP	Gateway ETHERNET/IP		08.07.2015
Zubehör	SSM-BG48	Meldebaugruppe 1fach			31.08.2005
Zubehör	SSM-MD27	EPROM-Modul, 32 KByte			31.08.2005
Zubehör	SSM-MD36	Funkuhrmodul DCF77 m. Antenne			31.08.2005
Zubehör	SSM-MD37	Taktgebermodul			31.08.2005
Zubehör	SSM-MD38	DCF77/FSK			31.08.2005
Zubehör	SSN-BG84	Schnittstelle BUS L1plus			31.08.2005
Zubehör	TESTPRODUCT	testproduct	testproduct_Sync_Test		12.11.2012
Zubehör	UPI-FOX2	Diagnoseadapter	f.BG4xD/CP240		31.01.2010
Zubehör	VC1-BG20	VC115 Visualisierungsbaugruppe	BAS (monochrom)		31.08.2005
Zubehör	VC1-BG28	VC115C Visualisierungbaugr.	RGB		31.08.2005



# Produktabkündigungen

## Product discontinuations

---



Zubehör	ZB00	Lichtgriffel mit Spiralkabel			31.08.2005
Zubehör	ZB01	Standfuß für Lichtgriffel			31.08.2005
Zubehör	7083	Dongle f. MC5-KS83			31.03.2004
Zubehör	7085	Schnittstellenkarte mit AG-	oder Druckerschnitt- stelle		31.07.2000
Zubehör	7086	Schnittstellenkarte mit AG-	oder Druckerschnitt- stelle		31.01.2002

100U, 115U, 135U, 155U, S5, S7, H1, L1, SINEC und SIMATIC are registered trademarks from Siemens AG